

# Nota tecnica per il supporto del pezzo da lavorare



Il supporto del pezzo da lavorare è stato sviluppato appositamente per ridurre al minimo le vibrazioni e le oscillazioni durante la lavorazione di pezzi sensibili e a parete sottile.

Grazie alla sue diverse varianti di fissaggio al pezzo e alla tavola della macchina, questo sistema offre la massima flessibilità di collegamento.

- 1 Kit di fissaggio per cave a T
- 2 Magnete
- 3 Kit di fissaggio per interfacce punto zero
- 4 Supporto per pezzo da lavorare
- 5 Regolazione di precisione
- 6 Staffa di serraggio
- 7 Sfera di bloccaggio con calotta

